

# Lumimat S140 et S200

réf. 52110  
réf. 52111  
réf. 52210  
réf. 52211

## Détecteurs de mouvements 140° et 200°

Détecteurs de mouvements 140° et 200°,  
blancs et anthracites.



Ces détecteurs permettent la commande automatique d'une source lumineuse pendant une durée définie lorsqu'un mouvement est détecté dans sa zone de surveillance.


- réf. 52110 : Lumimat S140, blanc
- réf. 52111 : Lumimat S140, anthracite
- réf. 52210 : Lumimat S200, blanc
- réf. 52211 : Lumimat S200, anthracite.

### Présentation du produit

Les détecteurs possèdent 2 modes de fonctionnement : Temporisé et Commande d'une minuterie.


Le détecteur allume la lumière pendant 40 secondes. Au bout de 40 secondes, le mode **fonctionnement normal** est activé.

- ① Bornier de raccordement (amovible) Quick connect.
- ② Plaque de fixation murale.
- ③ Potentiomètres de réglage.
- ④ Tête de détection orientable.



### Accessoires

#### Obturateurs (fournis)



### Test et validation de la zone de détection

• Placez le potentiomètre ⑤ en mode **auto test** et si besoin, utilisez les obturateurs pour délimiter la zone de détection.

Le mode test est disponible pour une durée de 3 minutes. Chaque mouvement détecté enclenche la lumière pendant 1 seconde.

Après 3 minutes sans détection de mouvement, le produit revient en **fonctionnement normal**.

#### Limitation de la zone de détection

Vous pouvez limiter la zone de détection à l'aide des obturateurs fournis.

#### Fonctionnement Normal (marche/arrêt)

La sortie éclairage est commandée dès lors que le niveau de luminosité défini par le potentiomètre ⑤ est jugé insuffisant et qu'un mouvement est détecté.

Après détection, la lumière reste allumée pendant la durée prédéfinie par le potentiomètre ⑥.

La temporisation est relancée après chaque détection.


! Lorsque le potentiomètre est sur **auto test**, les réglages sont prédéfinis.

#### Commande d'une minuterie

Une impulsion est générée toutes les 10 secondes dès lors que le niveau de luminosité est jugé insuffisant et qu'un mouvement est détecté lorsque le potentiomètre ⑥ est sur .



#### Support de fixation en angle (non fourni)





- réf. 52115 : blanc
- réf. 52116 : anthracite




#### Support de fixation au plafond (non fourni)

- réf. 52117 : blanc
- réf. 52118 : anthracite



Action	Réglages	Potentiomètres
Utilisez les réglages Auto (usine).	Réglages Auto Placez le potentiomètre Lux ⑤ sur <b>auto test</b> . Les réglages sont prédéfinis : Lux = ☾ (fonctionnement nocturne uniquement), temps = 3 min.	
Allumez automatiquement la lumière durant un temps défini.	Réglages installateur.	 
Commandez une minuterie, un carillon, etc.	Impulsion  Réglages Auto disponibles pendant 1 seconde (non modifiable).	
Testez et validez la zone de détection.	Mode test : déplacez le potentiomètre ⑤ jusqu'à <b>auto test</b> .	

## Zone de détection



## Que faire si ?


- **Enclenchement intempestif de la lampe**  
**Causes :** activité permanente de sources de chaleur dans la zone de détection (arbres, buissons agités par le vent ou présence de chats, chiens dans la zone de détection).  
Rayonnement solaire direct sur la lentille du détecteur.  
Le détecteur est placé au dessus d'une grille d'aération.  
**Remèdes :**
  - Limitez la portée du détecteur en modifiant son inclinaison ou par clipsage des lamelles d'occlusion sur l'optique.
  - Protégez la lentille contre le rayonnement solaire direct.
  - Modifiez l'emplacement du détecteur.
- **La portée du détecteur est trop faible :**
  - Modifiez la hauteur d'installation (une hauteur de 2,5 mètres est optimale).
  - Modifiez l'inclinaison du détecteur.
- **Pas de détection à l'approche d'un véhicule (le moteur du véhicule n'est pas encore chaud, faible rayonnement de chaleur) ou d'une personne :**
  - Installez le détecteur de manière à ce que la zone de détection soit franchie transversalement.

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : 230 V~ +10/-15%  
50/60 Hz  
Consommation à vide : 1,2 W  
Seuil de luminosité : 5 à 1000 lux  
Temporisation : 5 secondes à 15 minutes  
Limitation de la zone de détection : obturateurs sécables (fournis)  
Branchement des produits en parallèle : oui  
Capacité de raccordement : fils rigides 1,5 mm<sup>2</sup>  
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C  
Température de stockage : -20°C à +60°C  
Classe d'isolation : II  
IK : 04  
IP55  
Résistance au feu : 750°C  
Dimensions (L x l x H) : 127 x 83 x 97 mm  
Normes : IEC 60669-1, IEC 60669-2-1  
Made in Malaysia  
Utilisable partout en Europe et en Suisse




## Installation



! Appareil à installer uniquement par un installateur électricien.

## Montage

- Pour un montage en saillie ou au plafond :
- fixez la plaque murale à l'aide des vis fournies.
  - Raccordez le détecteur (voir schéma de raccordement).
  - Clipsez le détecteur sur la plaque murale, vissez pour fermer.
- Pour un montage en angle, la plaque de fixation murale se fixe entre l'accessoire et le détecteur.  
Les entrées de câbles (cloisons défonçables) sont possibles :
- par l'arrière (montage sur boîte), par le bas ou par le haut.
  - Par une moulure apparente.



! Câblages et branchements (réalisez une installation par câblage fixe).

## Précautions de mise en œuvre

- Le détecteur est sensible au rayonnement solaire et aux intempéries.
- Evitez de l'exposer directement aux rayons du soleil ou à la pluie.
  - Respectez une distance de 1 mètre entre la source lumineuse et le détecteur.

Type de charges	L' µI0A ACI 230 V~
Incandescence, halogène 230 V	1500 W
Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur ferromagnétique ou électronique	1500 VA
Fluo compact	10 x 20 W
Tube fluorescent compensé en parallèle	290 W/C=32 µf
Ballast électronique	580 W

! Dans le cas d'utilisation avec des charges non spécifiées il est impératif de relayer.

# Lumimat S140 e S200

rif. 52110  
 rif. 52111  
 rif. 52210  
 rif. 52211

## Rilevatori di movimento 140° e 200°

Rilevatori di movimento 140° e 200°,  
 bianco e anthracite.



Questo rilevatore permette il comando automatico d'una sorgente luminosa per un periodo definito quando un movimento è segnalato nella sua zona di sorveglianza.


- rif. 52110 : Lumimat S140, bianco
- rif. 52111 : Lumimat S140, anthracite
- rif. 52210 : Lumimat S200, bianco
- rif. 52211 : Lumimat S200, anthracite.

### Presentazione del prodotto

I rilevatori hanno 2 modalità di funzionamento : Temporizzato e Comando di un timer.

Il rilevatore accende la luce per 40 s. Alla fine dei 40 s, attiva la modalità di **funzionamento normale**.

- ① Terminale di collegamento (amovibile) Quick connect.
- ② Piastra per il fissaggio murale.
- ③ Potenzimetri di regolazione.
- ④ Testa di rilevazione orientabile.



### Test e convalida della zona di rilevazione

• Mettere il potenziometro ⑤ nella modalità **auto test** e se necessario, usare gli otturatori per delimitare la zona di rilevazione.

La modalità prova è disponibile per una durata di 3 min. Ogni movimento segnalato avvia la luce per 1 s. Dopo 3 min senza segnalazione di movimento, il prodotto ritorna in **funzionamento normale**.

#### Limitazione della zona di rilevazione

Si può limitare la zona di rilevazione tramite gli otturatori forniti.


#### Funzionamento normale (accesso/spento)

La risposta di illuminazione viene commutata nel momento in cui il livello di luminosità definito dal potenziometro ⑤ viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento. Dopo la segnalazione, la luce rimane accesa per tutta la durata predefinita dal potenziometro ⑥. La temporizzazione si riavvia dopo ogni segnalazione.

! Quando il potenziometro è su **auto test**, le regolazioni sono predefinite.


#### Comando di un timer

Un impulso è generato ogni 10 s nel momento in cui il livello di luminosità viene giudicato insufficiente e quando viene segnalato un movimento con il potenziometro ⑥ nella posizione .




### Accessori

#### Otturatori (forniti)




#### Supporto di fissaggio ad angolo (non forniti)

- rif. 52115 : bianco
- rif. 52116 : anthracite




#### Supporto di fissaggio al soffitto (non forniti)

- rif. 52117 : bianco
- rif. 52118 : anthracite




Azione	Regolazioni	Potenzimetro
Utilizzare le regolazioni Auto (fabbrica).	Regolazioni Auto Mettere il potenziometro Lux ⑤ su <b>auto test</b> . Le regolazioni sono predefinite: Lux = ☾ (funzionamento solo notte), tempo = 3 min.	
Accendere automaticamente la luce per un tempo definito.	Regolazioni installatore.	
Comandare un timer, un campanello, etc.	Impulso Regolazioni Auto disponibile per 1 secondo (immutabile).	
Convalida della zona di rilevazione.	Modalità prova : spostare il potenziometro ⑤ su <b>auto test</b> .	

## Zona di rilevazione



## Installazione



! Apparecchi da installare unicamente da un installatore qualificato.

## Montaggio

In sporgenza o al soffitto :

- fissare la piastra murale tramite le viti fornite.
- Collegare il rilevatore (vedere schema collegamenti).
- Fissare il rilevatore sulla piastra murale, avvitare per chiudere.

Per un montaggio ad angolo, la piastra di fissaggio murale si fissa tra l'accessorio ed il rilevatore.

- Le entrate del cavo (paratie amovibili) sono possibili :
- a tergo (montaggio sulla scatola), dal basso o dall'alto.
  - Da una modanatura apparente.

## Che cosa fare se ?

### • Accensione ritardata della lampadina

**Cause :** attività permanente di fonti di calore nella zona di rilevazione (alberi, cespugli agitati dal vento o presenza di gatti o cani nella zona di rilevazione).

Irradiazione solare diretta sulla lente del rilevatore.

Il rilevatore è posizionato al disopra di una griglia di aerazione.

#### Rimedi :

- Limitare la portata del rilevatore modificandone l'inclinazione o tramite l'aggancio delle lamelle di occultazione sull'ottica.
- Proteggere la lente contro l'irradiazione solare diretto.
- Modificare la collocazione del rilevatore.

### • La portata del rilevatore è troppo debole :

- Modificare l'altezza di installazione (2,5 metri).
- Modificare l'inclinazione del rilevatore.

### • Nessuna rilevazione dell'avvicinamento di veicoli (il motore del veicolo non è ancora caldo, irradiazione di calore debole) o di persone :

- Installare il rilevatore in modo che la zona di rilevazione sia tagliata trasversalmente.

## Caratteristiche tecniche

Tensione d'alimentazione : 230 V~ +10/-15%  
50/60 Hz

Consumo a vuoto : 1,2 W

Soglia di luminosità : 5 a 1000 lux

Temporizzazione : da 5 secondi a 15 minuti

Limitazione della zona di rilevazione :

Otturatori secabili forniti

Collegamento dei prodotti in parallelo : si

Capacità di collegamento : fili rigidi 1,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura di funzionamento : -20°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio : -20°C a +60°C

Classe di isolamento : II

IK : 04

IP55


Resistenza al fuoco : 750°C

Dimensioni (L x l x H) : 127 x 83 x 97 mm

Norme : IEC 60669-1, IEC 60669-2-1

Made in Malaysia

Utilizzabile ovunque in Europa e Svizzera



! Cablaggi e collegamenti (realizzare una installazione tramite cablaggio fisso).

### Precauzioni di messa in opera

Al fine di ottenere delle condizioni ottimali di rilevazione, è opportuno attenersi alle seguenti raccomandazioni. Il rilevatore è sensibile ai raggi del sole e alle intemperie.

- Bisogna evitare di esporlo direttamente ai raggi del sole o alla pioggia.
- Preferibilmente rispettare una distanza di 1 m tra la sorgente luminosa ed il rilevatore.

Tipo di carica		L' μ10A ACI 230 V~
	Incandescente, alogeno 230 V	1500 W
	Alogeno TBT (12 o 24 V) ferromagnetica o elettronica via trasformatore	1500 VA
	Fluorescente compatto	10 x 20 W
	Tubi fluorescenti non compensati	290 W/C=32 μf
	Ballast elettronico	580 W

! Qualora venissero utilizzate cariche diverse da quelle specificate, è obbligatorio effettuare il relè.

33 rue Saint-Nicolas  
B.P. 50152 - 67704 SAVERNE Cedex  
Tél. 03 88 01 88 01 - Fax 03 88 01 88 90  
www.flash.fr

**Flash**  
Le confort facile

# Lumimat S140 and S200

ref. 52110  
 ref. 52111  
 ref. 52210  
 ref. 52211

## Movement detectors 140° and 200°

Movement detectors 140° and 200°,  
 white and charcoal grey.



These detectors allow automatic control of a light source for a defined length of time when a movement is detected in the surveillance zone.


- ref. 52110 : Lumimat S140, white
- ref. 52111 : Lumimat S140, charcoal grey
- ref. 52210 : Lumimat S200, white
- ref. 52211 : Lumimat S200, charcoal grey.

### Product presentation

The detectors have 2 modes of operation: Fixed time and Control by timer.


The detector switches the light on for 40 seconds  
 After 40 seconds, it activates **normal operation**.

- ① Terminal block (detachable)  
Quick connect.
- ② Plate for wall fixing.
- ③ Setting potentiometers.
- ④ Swivelling detection head.



### Accessories

#### Shutters (provided)



### Test and validating the detection zone

- Put the potentiometer ⑤ on **auto test** mode and if necessary, use the shutters to define the detection zone.

The test mode is available for 3 minutes. Every movement detected switches on the light for 1 second. After 3 minutes without detection of movement, the product returns to **normal operation**.

#### Limiting the detection zone

You can limit the detection zone by using the shutters provided.

#### Normal operation (on/off)

The lighting is activated whenever the level of luminosity defined by the potentiometer ⑤ is judged to be insufficient and a movement is detected.


After detection, the light stays on for the length of time predefined by the potentiometer ⑥.

The fixed timing is reset after each detection.

! When the potentiometer is on **auto test**, the settings are predefined.


#### Control by timer

An impulse is generated every 10 seconds whenever the level of luminosity is judged to be insufficient and a movement is detected when the potentiometer ⑥ is on  $\square\sqcup$ .




#### Accessory for corner fixing (not provided)

- ref. 52115 : white
- ref. 52116 : charcoal grey



#### Accessory for ceiling fixing (not provided)

- ref. 52117 : white
- ref. 52118 : charcoal grey




Action	Settings	Potentiometer
Use Auto settings (factory).	Auto settings Put the Lux potentiometer on ⑤ on <b>auto test</b> . The settings are predefined. Lux = ☾ (operating at night only) time = 3 min.	
Automatically switch on the light for a defined time.	Installer settings.	
Control a timer, a bell, etc.	Impulse $\square\sqcup$ Auto mode available for 1 seconde (unchangeable).	
Testing and validating the detection zone.	Test mode: move the potentiometer ⑤ from <b>auto test</b> .	



## Raccordements - Collegamenti - Connections

Fonctionnement Auto/Arrêt  
 Funzionamento Auto/Spento  
 Auto/Off operations



Fonctionnement Auto/Marche  
 Funzionamento Auto/Accesso  
 Auto/On operations

